




RAPORT PRIVIND STAREA CALITATII APEI DE SUPRAFATA SI SUBTERANE DIN JUDETUL BUZAU

1. Aspecte generale

Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita este una dintre cele 11 subunitati ale Administratiei Nationale Apele Romane si reprezinta autoritatea investita cu aplicarea unitara a strategiei nationale in domeniul gospodaririi resurselor de apa, pe teritoriul spatiului hidrografic Buzau – Ialomita. Si desfasoara activitatea in bazinile hidrografice Buzau, Calmatui, Ialomita, Mostiscea si Dunarea (sector Oltenita-Braila), avand o suprafață de 26.470,64 km², ceea ce reprezinta 11,11 % din teritoriul ţării.

Rețeaua hidrografică cuprinde un număr de 266 cursuri de apă cadastrate cu o lungime totală de 6,062 km.

Din punct de vedere teritorial, ABA Buzau – Ialomita administreaza resursele de apa de pe teritoriul mai multor judete, pe unele in intregime, iar pe altele intr-un anumit procent.



Judetul Buzau se află pe teritoriul administrat de două Administrații Bazinale de Ape: ABA Buzau – Ialomița (85%) și ABA Siret (15%), în administrarea ABA Siret intrând bazinul hidrografic al râului Râmnic.

La nivelul județului Buzau există o rețea hidrografică formată în principal din râul Buzau și afluentii săi, la care se adaugă o parte a râului Sarata (afluent de Ialomița) și o parte a râului Calmatui (afluent al fluviului Dunarea).

Conform cerintelor Directivei Cadru Ape, rețeaua hidrografică a fost delimitată în corpuri de apă, de suprafață și de subteran, acestea fiind unități care se utilizează pentru stabilirea, raportarea și verificarea modului de atingere al obiectivelor de mediu.

Conform prevederilor Directivei mai sus menționate, există următoarele categorii de ape de suprafață:

- râuri (naturale, puternic modificate și artificiale), acestea putând fi permanente sau nepermanente;
- lacuri naturale (cu suprafață mai mare de 0,5 km²);
- lacuri de acumulare (cu suprafață mai mare de 0,5 km²).

Astfel, la nivelul județului Buzau au fost delimitate 35 de corpuri de apă de suprafață pentru râul Buzau și afluentii săi. La acestea se adaugă și următoarele corpuri de apă:

-Buzau_izv_Ac.Siriu și afluentii: străbate teritoriul județului Covasna și teritoriul județului Buzau;

- Sarata_si_afluentii: străbate teritoriul județului Ialomița și teritoriul județului Buzau;
- Calmatui_izv_av.cf.Buzoel_si_afluentii.

La aceste corpuri de apă de tip râu, pe teritoriul județului Buzau aflat în administrarea ABA Buzau – Ialomița se mai gasesc 2 corpuri de tip lac de acumulate - Ac. Siriu și Ac. Cădești- și 3 corpuri de apă de tip lac natural – Balta Alba, Balta Amara și Lacul Ciulnita (aflat și pe teritoriul județului Brăila).

De asemenea, au fost delimitate și corpuri de apă de subteran. Astfel, din cele 18 corpuri de apă subterane freatică identificate și delimitate la nivelul ABA Buzau – Ialomița, teritoriul județului Buzau se suprapune peste 6 corpuri de apă.

2. Evaluarea corpurilor de apă de suprafață

Evaluarea stării ecologice și a potențialului ecologic pentru apele de suprafață se realizează conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, pe baza metodologiilor privind sistemele de clasificare și evaluare globală a stării apelor de suprafață elaborate conform cerintelor Directivei Cadru a Apei 2000/60/CEE.

Evaluarea corpurilor de apă de suprafață se realizează din punct de vedere ecologic, prin integrarea elementelor de calitate biologice, fizico-chimice și a poluantilor specifici. Starea calității corpurilor de apă de suprafață (rauri și lacuri) este data de evaluarea stării ecologice și evaluarea stării chimice a corpurilor de apă.

Aceasta evaluare se realizează anual, pe baza sirului de date numerice obținute prin monitorizarea corpurilor de apă. Corpurile de apă de suprafață se monitorizează în secțiuni, iar fiecarei secțiuni de monitorizare îi corespunde un anumit tip de program de monitorizare care este ales în concordanță cu specificul corpului respectiv: caracteristicile hidromorfologice, caracterul natural, surse de poluare, etc.

Evaluarea stării ecologice se realizează prin integrarea stării date de toate elementele de calitate biologice cu starea date de toate elementele de calitate fizico-chimice generale și poluantii specifici.

Starea ecologică este o expresie a calității structurii și funcționării ecosistemelor acvatice asociate apelor de suprafață, clasificate în concordanță cu Anexa V a Directivei Cadru Apă.

Din punct de vedere ecologic, starea corpurilor de apă poate fi foarte bună, bună, moderată, slabă sau proastă.

Obiectivul de mediu* pentru un corp de apă de suprafață se consideră a fi atins atunci când corpul de apă se încadrează în starea ecologică foarte bună sau bună, respectiv **potențialul ecologic maxim sau bun.*

În conformitate cu prevederile Directivei Cadru a Apei (60/2000/UE), cât și ale Directivei 2008/105/UE, **evaluarea stării chimice** se face pentru substanțele periculoase și prioritari periculoase, atât de tip sintetic (organice), cât și nesintetice (metale).

Din punct de vedere chimic, starea corpurilor de apă poate fi bună sau proastă.

Evaluarea stării chimice nu se realizează pentru toate corpurile de apă de suprafață, ci doar pentru cele care respectă anumite condiții: au amplasate captări de apă bruta destinate potabilizării, au amplasate secțiuni ce intră sub incidența unor programe speciale de monitoring

nationale si internationale sau au amplasate sectiuni in care, in urma screening-ului din anul 2015, s-a determinat existenta unor substante periculoase si prioritari periculoase.

2.1 Evaluarea corpurilor de apa de tip rau

In anul 2017, starea calitatii raurilor din judetul Buzau s-a determinat in urma evaluarii a 18 coruri de apa. Dintre acestea, 6 aparțin cursului principal al raului Buzau:

-Buzau_Izv_Ac Siriu si affluentii – monitorizat prin sectiunea Vama Buzăului (Am. Sita Buzăului);

- Buzau_Ac Siriu Cf.Basca – monitorizat prin sectiunca Av. Siriu;

- Buzau_Cf Basca Mare _Ac Candesti – monitorizat prin 2 sectiuni: Captare Patarlagele (Zagastru) si Măgura;

- Buzau_Ac Candesti_Av. Buzau – monitorizat prin sectiunea Am mun Buzau;

- Buzau_Av. Buzau_Cf. Costei –monitorizat prin sectiunea Banita;

- Buzau_Cf. Costei_Cf. Siret – monitorizat prin sectiunea Racovita.

Dintre affluentii raului Buzau, monitorizati sunt:

Nr. crt.	Denumire curs de apa	Denumire corp de apa	Sectiuni de monitorizare
1	Basca	Basca_Si_Affluentii	Comandan Basca Roziliei
2	Basca Chiojdului	Basca Chiojdului Izv_Cf Zeletin_Si_Affuentii	Captare Prisaca Am. Chiojd Captare La Dubc
		Basca Chiojdului Cf.Zeletin_Cf.Buzau	Am. cf. Buzău
3	Balaneasa	Balaneasa_Si_Affuentii	Parsecov
4	Slanic	Slanic_Izv_Cf.Bisoca	Am Lopatari
		Slanic_Cf.Bisoca_Cf.Buzau	Cernătești
5	Pecineaga	Pecineaga	Am. Sarulesti
6	Calnau	Calnau_Si_Affuentii	Costomiru (Am. Potârnichești)
7	Zeletin	Zeletin	Am. conf. Basca Chiojdului
8.	Niscov	Niscov Si_Affuentii	Izvoru

Alte două corpuși de apă monitorizate, aflate pe teritoriul județului Buzău sunt:

- Sarata_Si_Afluentii, aparținând bazinului hidrografic Ialomița; pe teritoriul județului Buzău are 46 km și este monitorizată prin secțiunea Amonte Monteoro;
- Călmătui _ izv. av. conf. Buzoel, aparținând bazinului hidrografic al fluviului Dunarea; pe teritoriul județului Buzău are 60 km și este monitorizat prin secțiunea Grosani.

În urma evaluării stării ecologice a celor 18 corpuși de apă de suprafață (rauri) monitorizate pe teritoriul județului Buzău, 22 % (4 corpuși de apă) și-au atins obiectivul de mediu stabilit de către Directiva Cadru apă - stare buna -, restul de 78 % (14 corpuși de apă) încadrându-se în stare moderată.

Starea chimică s-a determinat pentru 6 corpuși de apă de suprafață, acestea încadrându-se în stare chimică buna.

Din punct de vedere calitativ, lungimea cursurilor de apă monitorizate în județul Buzău în anul 2016, este următoarea:

B.H.	Denumire râu	Lungime monitorizată (km)	Repartiția lungimilor conform evaluării stării ecologice					Repartiția lungimilor conform evaluării stării chimice	
			Foarte Bună	Bună	Moderată	Slabă	Proastă	Bună	Proastă
			Km	Km	Km	Km	Km	Km	Km
Buzău	Buzău	642,5	-	99,5	543	-	-	336	-
Ialomița	Sărata	46	-	-	40	-	-	-	-
Dunăre	Călmătui	60	-	-	60	-	-	-	-

2.2 Evaluarea corpușilor de apă de tip lac

În județul Buzău, au fost monitorizate 2 lacuri de acumulare: Siriu și Cândești.

Lacul Siriu a fost monitorizat în două secțiuni - mijloc lac și baraj (Priza) -, iar *Lacul Cândești* a fost monitorizat în secțiunea mijloc lac. În urma evaluării datelor de monitoring, Acumularea Siriu s-a încadrat în potential ecologic bun ceea ce înseamnă ca acest corp de apă și-a atins obiectivul de mediu, iar Acumularea Cândești s-a încadrat în potential ecologic moderat.

Parametrii pentru determinarea starii chimice au fost analizati doar pentru Acumularea Siriu, datorita sectiunii de potabilizare de la baraj. Astfel, analizand datele de monitoring obtinute, starea chimica a acestui corp de apa a fost buna, nem registrandu-se depasiri ale limitelor stabilita pentru substantele prioritare/ prioritara periculoase.

De asemenea, la nivelul judetului Buzau, in anul 2017, au fost monitorizate 3 lacuri naturale: lacul Balta Alba, lacul Ciulnita si Balta Amara, fiecare printr-o singura sectiune mijloc lac.

Dintre cele 3 lacuri, 2 au folosinta piscicola – Balta Amara si Lacul Ciulnita, iar Balta Alba are caracter terapeutic. Pentru corporile de apa cu astfel de intrebuintari, terapeutic si piscicol, nu au fost definite obiective de mediu, acestea fiind monitorizate doar din punctul de vedere fizico-chimic. Analizand datele obtinute in urma monitorizarii, toate cele 3 lacuri naturale s-au incadrat in stare moderata.

In judetul Buzau au fost monitorizate si cinci captari de apa bruta destinate potabilizarii:

- captare Prescaca – pe raul Preseaca;
- captare La Dube - pe affluent necadastrat al raului Basca Chiojdului;
- captare Manzalesti - pe raul Jghiab;
- captare Gura Teghii;
- priza acumulare Siriu.

Pentru aceste sectiuni, s-au analizat parametri fizico-chimici si bacteriologici conform prevederilor HG 100/2002, actualizat, iar apa bruta captata prin aceste prize de apa s-a caracterizat in functie de valorile prevazute in NTPA 013/2002.

Din analiza datelor de laborator obtinute, s-a constatat ca din cele cinci captari de apa bruta destinate potabilizarii, patru prezinta depasiri ale parametrilor determinati fata de tipul de tratare al statiei.


Situatia acestor captari de apa bruta situate pe teritoriul judetului Buzau, din administrarea ABA Buzau – Ialomita se prezinta in tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Nume sectiune/ priza	Sursa de apa bruta	Tipul statiei de tratare		Depasiri fata de tipul statiei de tratare
			descriere	tip	
1	Captare Prescaca	Raul Preseaca	Decantare-filtrare si clorinare	A1	CBO5, Fenoli si parametri bacteriologici; Coliformi fecali, Coliformi totali, Streptococi fecali.
2	Captare La Dubc	Paraul necadastral La Dude	Decantare-filtrare si clorinare	A1	Oxigen dizolvat (saturat), CBO5, MTS, Fenoli si parametri bacteriologici; Coliformi fecali, Coliformi totali, Streptococi fecali.
3	Captare Manzalesti	Raul Jghiab	Static clorinare	A1	CBO5, Fenoli, Coliformi fecali, Coliformi totali, Streptococi fecali.
4	Captare Gura Teghii	pr. Boului, afl. de Basca Mica	Static clorinare	A1	CBO5, CCOCr, Fenoli, Mangan total, Coliformi fecali, Coliformi totali, Streptococi fecali.
5	Ac. Siriu (Baraj-Priza)	Ac. Siriu	Camera de amestec, camera de reactie, camera policolorura de aluminiu, instalatie de dezinfecție	A2	-

3. Evaluarea corpurilor de apa subterana

Din cele 18 coruri de apă subterană freatică identificate și delimitate pe teritoriul bazinului hidrografic Buzau-Ialomița, în județul Buzau sunt monitorizate 6 coruri:

- Conul aluvial Buzău (ROIL05);
- Lunca râului Călmățui (ROIL06);
- Călmățuiul de Sud (ROIL09);
- Lunca Buzăului Superior (ROIL10);
- Câmpia Gherghiței (ROIL12);
- Uriziceni (ROIL08).



Aprecierea starii calitative a corpurilor de apa subterana se realizeaza prin compararea valorilor medii obtinute in urma monitorizarii forajelor de pe un corp de apa cu valorile de prag stabilite in Ordinul 137/2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de apa din Romania.

Starea de calitate a corpurilor de apa subterana nu se poate aprecia numai pe baza rezultatelor obtinute la forajele dintr-un judet, deoarece ca si in cazul apelor de suprafata, corpurile de apa subterana se intind pe teritoriul mai multor judete, astfel: corpurile Lunca râului Călmățui si Călmățuiul de Sud cuprind foraje din judetele Buzau si Braila, in corpul Câmpia

Gherghiței sunt monitorizate foraje din județele Buzău și Prahova, iar în corpul Urziceni sunt monitorizate foraje din județele Buzău și Ialomița.

Rezultatele evaluării corpurilor de apă subterană aflate pe teritoriul județului Buzău, precum și încadrarea acestora din punct de vedere calitativ este următoarea:

Nume corp de apă subterana	Nr foraje monitorizate	Nr foraje ce au înregistrat depasiri	Parametrii depasiti	Stare calitativa (chimica)
Conul aluvial Buzău (ROIL.05)	12	5	Amoniu (1); Sulfati (3); Azotati (2); Cloruri (1)	Buna – mineralizare naturală pt forajele cu depasiri la Cl^- și SO_4^{2-} și depasiri ale NH_4^+ și NO_3^- sunt înregistrate într-un număr mic de foraje fata de cel monitorizat
Lunca râului Călmățui (ROIL.06)	12	5	Amoniu (1); Sulfati (4); Cloruri (4)	Buna – depasirile înregistrate sunt pentru indicatori de mineralizare care sunt din fondul natural
Urziceni (ROIL.08)	14	2	Sulfati (1); Azotati (1)	Buna – nr mic de foraje cu depasiri
Călmățuiul de Sud (ROIL.09)	19	8	Sulfati (4); Cloruri (7);	Buna – datorita mineralizarii accentuată a apelor din acest corp de apă
Lunca Buzăului Superior (ROIL.10)	3	1	Cloruri (1)	Buna
Câmpia Gherghiței (ROIL.12)	21	10	Amoniu (2); Cloruri (5); Azotati (1); Azotati (5)	Slaba

Astfel, se observă că 5 din cele 6 corpi de apă subterana au fost încadrăte în stare calitativa (chimica) buna, îndeplinind astfel standardul de mediu și un corp de apă freatică s-a încadrat în stare calitativa slabă, acesta prezentând un număr mare de foraje ce au înregistrat depasiri fata de valorile prag prevăzute în Ordinul 137/2009.

Sef Serv. G.M.P.R.A.,
Chim. Dumitru Tache