

**COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BUZAU
GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
GENERATE DE INUNDAȚII , FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE,
ACCIDENTE LA CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE ȘI POLUĂRI ACCIDENTALE
S.G.A. VRANCEA**

Nr. 2325 / 27.05.2020

RAPORT

privind rezultatul controalelor efectuate pentru verificarea stării de salubritate a localitatilor , cursurilor de apă , lacurilor de acumulare , baltilor si malurilor acestora si a cailor de comunicatie , la nivelul judetului Buzau

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ale Ordinului ministrului mediului și pădurilor și al ministrului administrației și internelor nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, precum și ale Programului principalelor acțiuni ale Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență (CMSU) pentru anul 2020 , în vederea diminuării pagubelor produse de inundații generate de revarsări ale cursurilor de apă sau din scurgeri de pe versanți , se desfășoară în perioada 08.04.2020 - 15.05.2020, acțiunea de verificare a modului în care au fost salubritate cursurile de apă și caile de comunicație , la nivelul județului Buzau, aprobată de Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor și a Ordinului Prefectului județului Buzau nr. 283/28.04.2020 privind aprobarea Programului și constituirea Comisiei de verificare a stării de salubritate a cursurilor de apă și a cailor de comunicație, pe raza județului Buzau.

La această acțiune au participat:

-reprezentanți de la : Institutia Prefectului Judetului Buzau , SGA Vrancea, G.N.M. Comisariatul Judetean Buzau, I. J.S.U. Buzau și reprezentanți de la unitățile administrativ teritoriale verificate.

Au fost verificate prin sondaj următoarele cursuri de apă/localități :

Din cele 5 unități administrativ teritoriale nominalizate în vederea verificării au fost controlate 4 UAT - uri , astfel :

13.05.2020 - com. Puiesti : raul Rm. Sarat;

14.05.2020 - mun. Rm. Sarat : raul Rm. Sarat;

- com. Grebanu : rau Grebanu;

15.05.2020 - com. Topliceni : raul Rm. Sarat , rau Greban , torent Baba, torent Cacova si torent Baltatu.

U.A.T..Ramnicelu nu a fost verificata din cauza conditiilor de carantinare instituite la nivelul localitatii.

În urma verificării în teren s-au constatat următoarele:

I. Modul în care au fost realizate măsurile și lucrările stabilite la verificările efectuate în anul 2019.

UAT -urile controlate au îndeplinit , în totalitate , măsurile trasate la verificările din anul 2019 .

II. Existența depozitelor de deșeuri și de material lemnos pe malurile și în albiile cursurilor de apă precum și în secțiunile de scurgere a podurilor și podețelor, care prin antrenare pot conduce la obturarea scurgerii.

Cursurile de apă verificate și localități aferente:

- număr cursuri de apă verificate: 5
- raul Rm. Sarat , rau Greban , torent Baba, torent Cacova și torent Baltatu .

Depuneri de deșeuri menajere, gunoi de grajd, resturi vegetale și deșeuri lemnoase existente la data controlului pe malurile și în albiile cursurilor de apă precum și în secțiunile de scurgere a podurilor și podețelor:

- nr. total depozite : 8;
- cantități (mc): 99 mc;
- localizare:
 - o com. Puiesti 3 depozite / cca 24,5 mc;
 - o com. Topliceni 1 depozit / cca 20 mc;
 - o mun. Rm. Sarat 1 depozit / cca 20 mc;
 - o com. Grebanu 3 depozite / cca 34,5 mc;

In majoritatea punctelor verificate s-au identificat placute avertizoare interzicere depozitare deseuri.

Nu au fost identificate depozite de material lemnos pe malurile sau in zona de protectie a cursurilor de apa verificate.

- Pagube potențiale: afectare sol, posibila afectare a cursului de apa.

III. Modul în care au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele de scurgere a apelor pluviale în localități :

Starea șanțurilor și rigolelor de scurgere:

- U.A.T. Puiesti - există santuri de colectare a apelor pluviale în proporție de cca 60%, din care cca 80% sunt colmatate ;
- U.A.T. Topliceni - există santuri de colectare a apelor pluviale în proporție de 100%, din care cca. 2% sunt colmatate;
- U.A.T. Rm. Sarat - există santuri de colectare a apelor pluviale în proporție de cca 90%, din care cca. 10% sunt colmatate;
- U.A.T. Grebanu - există santuri de colectare a apelor pluviale în proporție de cca 80%, din care cca. 20% sunt colmatate;
- *Situații deosebite înregistrate cauzate de inexistența/neîntreținerea acestora :* Nu s-au semnalat situatii deosebite.

Starea cursurilor de apă pe raza localităților :

Cursurile de apă verificate , asigură tranzitarea apelor la debite medii și mari.

Situații deosebite înregistrate cauzate de neîntreținerea acestora : În anul 2019 nu s-au produs evenimente deosebite.

IV. Verificarea zonelor nesalubrizate de pe cursurile de apă unde s-au produs inundații în anul 2019 (inclusiv cele semnalate de autoritățile publice locale) și stadiul măsurilor și lucrărilor de remediere realizate:

În anul 2019 nu s-au produs inundații datorate nesalubrizării cursurilor de apă.

DIRECTOR,

I.T.A. ,

ing. Dorina Vraciu

ing. Iuliana Damian