



Administrația Națională "Apele Române"  
Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița  
Buzău, Strada Bucegi, nr. 20 bis 120208  
Tel. 0238/ 725446, 725447, 725448  
Fax. 0238/427237  
E-mail: dispceren@daib.rowater.ro  
COD FISCAL: RO23706189/01.01.2007 COD IBAN: RO57 BIREZ 1653 0220 1 XII 1198



Nr. 7584 /MV/23.05.2018

## RAPORT

**privind rezultatul verificărilor efectuate și a măsurilor impuse prin actele de reglementare și procese verbale de constatare pe linia salubrizării localităților, cursurilor de apă, lacurilor de acumulare, bălților și malurilor acestora și a căilor de comunicație, în perioada 26.03.2018 -30.04.2018**

Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița urmărește și acționează în scopul protecției resurselor de apă împotriva oricărei forme de poluare precum și pentru pastrarea curată a malurilor, albiilor cursurilor de apă și a cuvetelor lacurilor de acumulare.

In acest sens, pentru protejarea resurselor de apă, un rol important îl au și autoritățile publice locale care sunt direct responsabile de desființarea depozitelor de deșeuri punctiforme, ilegale și neorganizate ce se află pe malurile ori în albiile cursurilor de apă și de menținerea permanentă a stării de salubritate a zonelor respective.

Aceste aspecte sunt reglementate prin Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare și prin O.G. nr. 21/2002, art. 8, lit. k, aprobată și modificată de Legea 515/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale.

**Obiectivul: Modernizarea și întărirea capacității administrative/instituționale în domeniul mediului**

**Directia de acțiune: Eficientizarea procesului/actului de control privind conformarea cu cerințele de mediu în desfășurarea oricărora activități cu impact de mediu**

Actiunea de verificare la teren a stării de salubritate a localităților, cursurilor de apă, a barajelor, podurilor și căilor de comunicații de pe raza județului Buzău s-a realizat în perioada lunilor martie și aprilie de către comisiile mixte alcătuite din reprezentanți ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău, Sistemului de Gospodărire a Apelor Vrancea cat și reprezentanți ai Institutiei Prefectului Județul Buzău, Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Județean Buzău, Garzii Forestiere Focșani și Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Buzău.

In prezența autorităților publice locale au fost verificate prin sondaj 41 Unități Administrativ-Teritoriale de pe raza județului Buzău și 10 cursuri de apă aferente acestora.

Verificările efectuate la teren au vizat următoarele aspecte:

- Depozitarea materialelor de orice fel în albi sau pe malurile cursurilor de apă, ale canalelor, lacurilor, pe baraje și diguri sau în zonele de protecție ale acestora ;
- Modul în care au fost salubrizate formațiunile torrentiale din zonele locuite;

- Modul in care au fost intretinute santurile si rigolele stradale de scurgere a apelor in localitati;
- Existenta materialelor de orice fel in alpii, pe malurile cursurilor de apa sau in zonele de protectie a acestora, cat si in zona podurilor si podetelor;
- Verificarea capacitatii de tranzit a podurilor si a punctilor pietonale aferente fiecarei localitati;
- Existenta serviciului de salubritate sau a contractelor cu firme specializate care asigura acest serviciu.

In urma verificarilor, s-au constatat urmatoarele:

- prezenta nesemnificativa a depozitelor de deseuri si material lemnos pe malurile si in albiile cursurilor de apa, precum si pe formatiunile torrentiale din apropierea zonelor locuite;
- s-a evideniat o imbunatatire a starii de salubritate a albiilor cursurilor de apa fata de anii precedenti, avand in vedere faptul ca au fost incheiate contracte cu firme specializate privind colectarea si transportul deseuriilor;
- nu au fost depistate depozite ilegale semnificative de deseuri in zona podurilor si punctilor pietonale, constatandu-se astfel ca acestea aveau sectiunea libera de curgere a apelor;
- starea santurilor si rigolelor de scurgere a apelor pluviale in procent de 90% este corespunzatoare, actionandu-se in permanenta prin lucrari de intretinere, decolmatare si realizare a acestora, acolo unde este cazul.

#### ***Masuri dispuse:***

- salubrizarea zonelor in care au fost depistate depozitarile ilegale de deseuri;
- instiintarea in scris la A.B.A Buzau - Ialomita si GNM-CJ Buzau cu privire la modul de realizare a masurilor;
- decolmatarea santurilor si rigolelor de scurgere a apelor pluviale;
- atentionarea locuitorilor precum si a agentilor economici de pe raza localitatilor verificate cu privire la interzicerea depozitarii deseuriilor de orice fel precum si a materialului lemnos pe malurile si in albiile cursurilor de apa de pe raza comunelor, precum si in alte locuri nepermise;
- montarea placutelor de avertizare in punctele vulnerabile depozitarilor de deseuri de orice fel;
- monitorizarea in permanenta a starii de salubritate a cursurilor de apa, a sectiunilor de scurgere a podurilor si a cailor de comunicatie.

#### ***Sanctiuni aplicate cu ocazia controlului comun***

Ca urmare a celor **41 de actiuni de verificare** a starii de salubritate a localitatilor, cursurilor de apa, a barajelor, podurilor si cailor de comunicatii, pentru neregulile identificate privind depozitari de deseuri de orice fel in alpii, pe maluri, in zonele de protectie ale cursurilor de apa si in orice alte locuri nepermise, reprezentanti ai Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Buzau au aplicat **9 avertismente** conform O.G. 2/2001 corroborat cu Legea 211/2011 privind regimul deseuriilor.

### ***Modul de verificare a indeplinirii masurilor dispuse anterior***

In decursul lunii mai, personal din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Buzau-Ialomita-S.G.A. Buzau a efectuat 1 control referitor la verificarea masurilor dispuse anterior, in perioada 26.03.2018 - 30.04.2018 cu privire la igienizarea zonelor afectate de depozitele de deseuri, in urma caruia s-a constatat ca au fost remediate neregulile constatate. De asemenea, 5 comune de pe raza judetului Buzau au transmis adrese insotite de material foto cu privire la realizarea masurilor dispuse in timpul controlorilor.

Astfel, fata de anii precedenti, actiunile de verificare si control intreprinse au evideniat o imbunatatire a starii de salubritate a albilor cursurilor de apa si a localitatilor si o mai buna conscientizare din partea autoritatilor publice locale asupra conformarii cu cerintele de mediu in desfasurarea oricaror activitati cu impact de mediu.

In acest context, Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita va urmari in permanenta starea de salubritate a cursurilor de apa, a malurilor, podurilor si podeturilor si va fi pregatita sa emita acte de reglementare din punct de vedere al gospodaririi apelor pentru orice investitie nou propusa a fi promovata.



Şef Birou Inspectia Bazinala a Apelor,

ing. Marilena VELEA