



Nr. 6610/ M.V./21.05.2019

C A T R E,

INSTITUTIA PREFECTULUI – JUDETUL BUZAU

Serviciul Afaceri Europene, Relatii Internationale, Dezvoltare Economica, Strategii Guvernamentale,
Servicii Deconcentrate, Situatii de Urgenta

FAX: 0238/711.441

Spre stiinta: S.G.A. Buzau

Referitor la: "Actiunea de verificare a modului in care au fost salubrizate cursurile de apa si au fost realizate si intretinute santurile si rigolele in localitati, pentru asigurarea sectiunii de scurgere a apelor mari"

Urmare adresei nr. 6176/07.05.2019, transmisa de Institutia Prefectului-Judetul Buzau, inregistrata la Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita la nr. 6610/10.05.2019, va transmitem **Raportul privind rezultatul verificarilor efectuate și a măsurilor impuse prin actele de reglementare și procesele verbale de constatare pe linia salubrității localităților, cursurilor de apă, lacurilor de acumulare, bălților și malurilor acestora și a căilor de comunicație, in perioada 18.03.2019 - 30.04.2019.**

Cu respect,

DIRECTOR,
Ing. Marilena STOIAN



Sef Birou Inspectia Bazinala a Apelor,
Ing. Marilena Velea





Nr. 6610 /MV/22.05.2019

RAPORT

privind rezultatul verificarilor efectuate in perioada 18.03.2019 -30.04.2019 și a măsurilor impuse prin procesele verbale de constatare pe linia salubrității localităților, cursurilor de apă, lacurilor de acumulare, bășilor și malurilor acestora și a căilor de comunicație

Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița urmărește și acționează în scopul protecției resurselor de apă împotriva oricărui formă de poluare precum și pentru păstrarea curată a malurilor, albiilor cursurilor de apă și a cuvetelor lacurilor de acumulare.

Pentru protejarea resurselor de apă, un rol important îl au și autoritățile publice locale care sunt direct responsabile de desființarea depozitelor de deșeurii punctiforme, ilegale și neorganizate ce se afla pe malurile ori în albiile cursurilor de apă și de menținerea permanentă a stării de salubritate a zonelor respective.

Aceste aspecte sunt reglementate prin Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare și prin O.G. nr. 21/2002, art. 8, lit. k, aprobată și modificată de Legea 515/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale.

Obiectivul: Modernizarea și întărirea capacității administrative/ instituționale în domeniul mediului
Direcția de acțiune: Eficientizarea procesului/actului de control privind conformarea cu cerințele de mediu în desfășurarea oricăror activități cu impact de mediu

Acțiunea de verificare la teren a stării de salubritate a localităților, cursurilor de apă, a barajelor, podurilor și căilor de comunicații de pe raza județului Buzău s-a realizat în perioada lunilor **martie și aprilie** de către comisia mixtă numită prin Ordinul Prefectului nr. 192/13.03.2019, alcătuită din reprezentanți ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău, Sistemului de Gospodărire a Apelor Vrancea cât și reprezentanți ai Institutiei Prefectului Județul Buzău, Garzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Buzău, Garzii Forestiere Județene Buzău și Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Neron Lupascu" al Județului Buzău.

În prezența autorităților publice locale au fost verificate prin sondaj **26 Unități Administrativ-Teritoriale** de pe raza județului Buzău, respectiv **8 cursuri de apă**: Buzău, Slanic, Galnau, Basca Chiojdului, Balaneasa, Basca Roziliei, Sarata, Ramnicu Sarat.

Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița a realizat controale pe 7 cursuri de apă în 20 Unități Administrativ-Teritoriale aferente spațiului hidografic aflat în administrare: Nehoiu, Siriu, Gura Teghii, Patarlagele, Calvini, Catina, Chiojdu, Vintila-Voda, Manzalesti, Lopatari, Sapoca, Cernatesti, Beceni, Berca, Parscov, Unguriu, Posta Galnau, Zarnesti, Vadu Pasii, Sageata.

Acțiunile efectuate la teren au avut ca scop verificarea în principal a cursurilor de apă pe care s-au produs inundații în anii anteriori datorită blocajelor din albie și au vizat următoarele aspecte:

- Depozitarea materialelor de orice fel in albii sau pe malurile cursurilor de apa, ale canalelor, lacurilor, pe baraje si diguri sau in zonele de protectie ale acestora ;
- Modul in care au fost salubritate formatiunile torentiale din zonele locuite;
- Modul in care au fost intretinute santurile si rigolele stradale de scurgere a apelor in localitati;
- Existenta materialelor de orice fel in albii, pe malurile cursurilor de apa sau in zonele de protectie a acestora, cat si in zona podurilor si podetelor;
- Verificarea capacitatii de tranzit a podurilor si a puntilor pietonale aferente fiecarei localitati;
- Existenta serviciului de salubritate sau a contractelor cu firme specializate care asigura acest serviciu.

In urma verificarilor, s-au constatat urmatoarele:

- starea cursurilor de apa de pe raza localitatilor verificate este corespunzatoare, fiind asigurata sectiunea de scurgere a apelor in albia raurilor;
- au fost verificate zonele de pe cursurile de apa unde s-au produs inundatii in anul 2018 (lunile iunie si iulie), inclusiv cele semnalate de autoritatile publice locale si stadiul masurilor si lucrarilor de remediere. Mentionam ca zonele afectate de inundatii in anul 2018 au fost verificate si imediat dupa viituri si s-a constatat ca erau salubritate.
- starea santurilor si rigolelor de scurgere a apelor pluviale: corespunzatoare in proportie de 90 %, actionandu-se in permanenta pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si realizare a acestora, acolo unde este cazul. Gradul de colmatare a rigolelor a fost estimat la cca. 10%;
- nu au fost depistate depozite necontrolate de deseuri in zona podurilor si puntilor pietonale, constatandu-se ca acestea aveau libera sectiunea de tranzitare a apelor;
- prezenta unor mici depozite de deseuri si material lemnos pe malurile cursurilor de apa din apropierea zonelor locuite:
 - UAT Nehoiu -1 depozit de material lemnos (lemne de foc) de cca 10 mc pe malul drept al raului Nehoiu;
 - UAT Chiojdu-1 depozit cu resturi vegetale si rumegus cu un volum de cca 1 mc in satul Basca Chiojdului;
 - UAT Posta Calnau-1 depozit de material lemnos de cca 200 mc in satul Suditi, la cca 200 m de paraul Calnau.
- s-au verificat, de asemenea, formatiunile torentiale din cele 26 UAT-uri implicate in actiunea de salubritate din acest an si nu s-au depistat depozite de material lemnos in apropierea zonelor locuite.
- s-a evidential o imbunatatire a starii de salubritate a albiilor cursurilor de apa fata de anii precedenti, avand in vedere faptul ca au fost incheiate contracte cu firme specializate privind colectarea si transportul deseurilor.

Masuri dispuse:

- salubritate zonele in care au fost depistate depozitarile ilegale de deseuri;
- instintarea in scris la A.B.A Buzau - Ialomita si GNM-CJ Buzau cu privire la modul de realizare a masurilor;
- decolmatarea santurilor si rigolelor de scurgere a apelor pluviale;

- **atentionarea locuitorilor precum si a agentilor economici de pe raza localitatilor verificate cu privire la interzicerea depozitarii deseurilor de orice fel si a materialului lemnos pe malurile si in albiile cursurilor de apa de pe raza comunelor, precum si in alte locuri nepermise;**
- **montarea placutelor de avertizare in punctele vulnerabile depozitarilor de deseuri de orice fel;**
- **monitorizarea in permanenta a starii de salubritate a cursurilor de apa, a sectiunilor de scurgere a podurilor si a cailor de comunicatie.**

Sanctiuni aplicate cu ocazia controlului comun

Ca urmare a celor **26 actiuni de verificare** a starii de salubritate a localitatilor, cursurilor de apa, podurilor si cailor de comunicatii, pentru neregulile identificate privind depozitari de deseuri de orice fel in albiile, pe maluri, in zonele de protectie ale cursurilor de apa si in orice alte locuri nepermise, reprezentanti ai Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Buzau au aplicat **3 avertismente** (U.A.T. Vintila Yoda, Posta Cainau, Grebanu), conform O.G. 2/2001 coroborat cu Legea 211/2011 privind regimul deseurilor .

Modul de verificare a indeplinirii masurilor dispuse anterior

In decursul **lunii mai, 4 comune** de pe raza judetului Buzau au transmis adrese insotite de material foto cu privire la realizarea masurilor dispuse in timpul controalelor.

Astfel, fata de anii **precedenti**, actiunile de verificare si control intreprinse au evidentiat o **imbunatatire a starii de salubritate a albiilor cursurilor de apa si a localitatilor** si o mai buna constientizare din partea autoritatilor publice locale asupra conformarii cu cerintele de mediu in desfășurarea oricăror activități cu impact de mediu.

In acest context, **Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita va urmari in permanenta starea de salubritate a cursurilor de apa, a malurilor, podurilor si podetelor** si va fi pregatita sa emita acte de reglementare din punct de vedere al gospodaririi apelor pentru orice investitie nou propusa a fi promovata.

DIRECTOR,
Marilena **STOIAN**



Șef Birou Inspectia Bazinala a Apelor,

ing. Marilena **VELEA**

