



RAPORT

privind rezultatul verificarilor efectuate in perioada 08.04.2020-15.05.2020 și a măsurilor impuse prin procesele verbale de constatare pe linia salubrității localităților, cursurilor de apă, lacurilor de acumulare, bălților și malurilor acestora și a căilor de comunicație, in judetul BUZAU

Actiunea de verificare la teren a starii de salubritate a localitatilor, cursurilor de apa, a barajelor, podurilor si cailor de comunicatii de pe raza judetului Buzau s-a realizat in perioada lunilor **aprilie si mai** de catre comisia mixta numita prin **Ordinul Prefectului nr. 283/28.04.2020**, alcatuita din reprezentanti ai:

- Institutiei Prefectului Judetul Buzau,
- ABA Buzau Ialomita-Sistemul de Gospodarie a Apelor Buzau,
- ABA Siret - Sistemul de Gospodarie a Apelor Vrancea
- Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Buzau,
- Garzii Forestiere Judetene Buzau
- Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Neron Lupascu" al Judetului Buzau.

Pentru protejarea resurselor de apa, un rol important il au și autoritatile publice locale care sunt direct responsabile de desfiintarea depozitelor de deșeuri punctiforme, ilegale si neorganizate ce se afla pe malurile ori în albiile cursurilor de apa si de mentinerea permanenta a starii de salubritate a zonelor respective.

Aceste aspecte sunt reglementate prin Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare si prin O.G. nr. 21/2002, art. 8, lit. k, aprobata si modificata de Legea 515/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale.

Actiunea de verificare a avut in vedere realizarea **Obiectivului:** Modernizarea și întărirea capacității administrative/ instituționale în domeniul mediului **-Direcția de acțiune:** Eficientizarea procesului/actului de control privind conformarea cu cerințele de mediu în desfășurarea oricăror activități cu impact de mediu, cuprinse in Planul de Actiune pe anul 2020 la nivelul judetului Buzau.

Actiunile de verificare a starii de salubritate au fost efectuate pe urmatoarele cursuri de apa si afluentii acestora:

- Buzau, Slanic, Calmatui, Niscov, Calnau, Basca Chiojdului, Ramnicu Sarat.

Actiunile efectuate la teren au avut ca scop verificarea in principal a cursurilor de apa pe care s-au produs inundatii in anii anteriori datorita blocajelor din albie si au vizat urmatoarele aspecte:

- Depozitarea materialelor de orice fel in albie sau pe malurile cursurilor de apa, ale canalelor, lacurilor, pe baraje si diguri sau in zonele de protectie ale acestora ;
- Modul in care au fost salubritate formatiunile torentiale din zonele locuite;
- Modul in care au fost intretinute santurile si rigolele stradale de scurgere a apelor in localitati;
- Existenta materialelor de orice fel in albie, pe malurile cursurilor de apa sau in zonele de protectie a acestora, cat si in zona podurilor si podetelor;
- Verificarea capacitatii de tranzit a podurilor si a punctelor pietonale aferente fiecarei localitati;
- Existenta serviciului de salubritate sau a contractelor cu firme specializate care asigura acest serviciu.

In prezenta autoritatilor publice locale au fost verificate prin sondaj 31 Unitati Administrativ-Teritoriale de pe raza judetului Buzau, respectiv 7 cursuri de apa.

Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita a realizat controale pe 6 cursuri de apa in 27 Unitati Administrativ-Teritoriale aferente spatiului hidografic aflat in administrare: Buzau, Nehoiu, Cislău, Siriu, Gura-Teghii, Pătârlagele, Calvinii, Chiojdu, Mânzalești, Lopătari, Cernătești, Beceni, Vintila-Vodă, Cătina, Poșta Călnău, Zărnești, Săgeata, Vadu Pașii, Unguriu, Măgura, Tisău, Gherăseni, Smeeni, Țintești, Costești, Colți, Luciu.

In urma verificarilor, s-au constatat urmatoarele:

-starea cursurilor de apa de pe raza localitatilor verificate este corespunzatoare, fiind asigurata sectiunea de scurgere a apelor in albia raurilor;

-au fost verificate zonele de pe cursurile de apa unde s-au produs inundatii in anul 2019 (lunile mai si iunie), inclusiv cele semnalate de autoritatile publice locale si stadiul masurilor si lucrarilor de remediere. Mentionam ca zonele afectate de inundatii in anul 2019 au fost verificate si imediat dupa viituri si s-a constatat ca erau salubrizate. De asemenea, precizam ca a fost intocmit un Raport de sinteza si a fost realizata o expertiza tehnica a obiectivului "Lucrari de aparare impotriva inundatiilor din b.h Buzau, aval de acumularea Siriu pentru subbazinele hidrografice Basca Mare si Basca Roziliei ", jud. Buzau, in urma afectarii acestuia de inundatiile produse in lunile mai si iunie ale anului 2019.

-starea santurilor si rigolelor de scurgere a apelor pluviale: corespunzatoare in proportie de 80 %, actionandu-se in permanenta pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si realizare a acestora, acolo unde este cazul. Gradul de colmatare a rigolelor a fost estimat la cca. 20%;

-au fost depistate depozite de deseuri in zona pod Aliceni, pod Suditi, pod Coconari, pod Calugari, amonte si aval, ambele maluri ale raului Calnau pe teritoriul UAT Posta Calnau si in zona podului tubular Vadu Pasii de pe teritoriul UAT Buzau ;

-prezenta unor mici depozite de deseuri si material lemnos pe malurile cursurilor de apa din apropierea zonelor locuite:

-UAT Gura Teghii -1 depozit resturi vegetale si rumegus, deseuri materiale de constructii rezultate din demolari, de cca.10 mc, pe malul stang al raului Basca;

-UAT Beceni-1 depozit de deseuri menajere in amestec cu deseuri din plastic si rumegus, de cca 3 mc;

-UAT Posta Calnau-4 depozite deseuri materiale de constructii, deseuri menajere si plastic, gunoi de grajd, in cantitate totala de cca 70 mc, in zonele amonte si aval mal drept si mal stang al raului Calnau, in zonele pod Aliceni, pod Suditi, pod Coconari, pod Calugari

- s-a evidentiat o imbunatatire a starii de salubritate a albiilor cursurilor de apa fata de anii precedenti, avand in vedere faptul ca au fost incheiate contracte cu firme specializate privind colectarea si transportul deseurilor.

In urma controalelor au fost impuse masuri cu termene:

- salubritatea zonelor in care au fost depistate deseuri de orice fel pe malurile si in albiile cursurilor de apa;
 - decolmatarea santurilor si rigolelor de scurgere a apelor pluviale din localitati unde acestea au fost colmatate.
- verificarea si mentinerea stării de salubritate corespunzatoare a malurilor si albiilor cursurilor de apă;
- comunicare la GNM CJ Buzau si ABA Buzau -Ialomița a modului de realizare a masurilor dispuse, cu anexare de imagini foto.

Sanctiuni aplicate cu ocazia controlului comun

Ca urmare a celor **31 actiuni de verificare** a starii de salubritate a localitatilor, cursurilor de apa, podurilor si cailor de comunicatii, pentru neregulile identificate privind depozitari de deseuri de orice fel in albiile, pe maluri, in zonele de protectie ale cursurilor de apa si in orice alte locuri nepermise, reprezentantii Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Buzau au aplicat **1 avertisment** (U.A.T. Buzau), conform O.G. 2/2001 coroborat cu Legea 211/2011 privind regimul deseurilor .

Modul de verificare a indeplinirii masurilor dispuse anterior

In decursul **lunii mai, 5 comune** de pe raza judetului Buzau au transmis adrese insotite de material foto cu privire la realizarea masurilor dispuse in timpul controalelor (Magura, Smeeni, Tisau, Vintila Voda, Catina).

Astfel, fata de anii precedenti, actiunile de verificare si control intreprinse au evidentiat o imbunatatire a starii de salubritate a albiilor cursurilor de apa si a localitatilor si o mai buna constientizare din partea autoritatilor publice locale asupra conformarii cu cerintele de mediu in desfășurarea oricăror activități cu impact de mediu.

Personalul din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Buzau Ialomita - Biroul Inspectia Bazinala a Apelor va verifica indeplinirea masurilor impuse la termenele stabilite si mentinerea

starii de salubritate a cursurilor de apa, raportand lunar controalele efectuate.

In acest context, Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita va urmari in permanenta starea de salubritate a cursurilor de apa, a malurilor, podurilor si podetelor si va fi pregatita sa emita acte de reglementare din punct de vedere al gospodaririi apelor pentru orice investitie nou propusa a fi promovata.

DIRECTOR,

Adriana **PETCU**

Şef Birou Inspectia Bazinala a Apelor,

ing. Marilena VELEA



Indeplinire masuri UAT Vintila Voda



Indeplinire masuri UAT Smeeni



Indeplinire masuri UAT Magura



Indeplinire masuri UAT Catina



Indeplinire masuri UAT Tisau